ППКОП «Протон-4»

09 января 2014г. v1.22

Исправлена ошибка конфигурирования процессора STM32 для работы в протоколе "Протон-128" по интерфейсу RS-485.

Проявления ошибки: периодическая потеря связи прибора с ведущим или ведомыми приборами или пультами управления, подключенными по RS-485.

Обновление ПО до версии v1.22 может помочь в случае неустановления связи прибора с ведущим или ведомыми приборами или пультами управления, подключенными по RS-485.

01 августа 2013г. v1.21

Отличия:
1) введен технологический шлейф, на нем реализована функция отметки наряда;
2) исправлена ошибка с входной дверью;
3) исправлена ошибка установки номера группы (ретранслятора).

15 мая 2013г. v1.10

Добавлены новые функции:

- программирование (добавление, редактирование) паролей и ключей пользователей с пультов управления;
- обход (отключение) ШС с пультов управления;
- возможность взятия под охрану с использованием различных «типов взятия» (комбинаций ШС);
- возможность взятия/снятия с использованием тумблера;
- возможность взятия/снятия с использованием беспроводного брелка «Астра РПДК» (брелка КТСУ);
- возможность работы прибора в протоколе «RPI+»;
- возможность работы прибора в системе «Радиус» выпуска до 2004г;

01 декабря 2012г. v1.02

Исправлена ошибка обмена по RS-485 (формировалась потеря и обнаружение прибора №2).

01 сентября 2012г. v1.01

Исправлена ошибка контроля линии оповещателей

01 августа 2012г. v1.00

Начало выпуска