

Общество с ограниченной ответственностью
"Уральская производственно-техническая компания"

РОССИЯ, 620138, г. Екатеринбург, ул. А.Бычковой 20-158, тел. (343) 372-34-77, 378-01-22, 382-93-57, E-mail: uptk-mail@mail.ru, www.uptk96.ru, 454129, г. Челябинск, ул. Стахановцев, 114-А, офис №1, тел. (351) 750-53-29, 776-08-34, ОГРН 1086672024361, ИНН 6672281265/ КПП 667201001, ОКПО 88701880, р/с 40702810219121000195 филиал ОАО «БИНБАНК» в Екатеринбурге, к/с 3010181070000000908, БИК 046577908.

Исх. № 11/08-2015
от «11» августа 2015г.

Генеральному директору
НПО «Центр-Протон»
Аверину С.А.
454003, Челябинск,
ул. Салавата Юлаева, 29-а,

Уважаемый, Сергей Александрович,

Организация ООО "Уральская производственно-техническая компания" сотрудничает с Вами не первый год.

На своих объектах (квартиры, офисы, подвальные и чердачные помещения) мы используем приборы ППКОП «Протон-8», ППКОП «Протон-4».

На ваше письмо предоставляем Вам отзыв о работе нового прибора УОО Протон-4G, который был передан нам для тестирования в июле 2015 года.

Итак, после испытания Протона-4G нами были сделаны следующие выводы:

Во-первых, совмещение прибора Протона-4 с GSM-модемом упрощает монтаж на объектах.

Во-вторых, при использовании данного прибора отсутствует необходимость приобретения дополнительных устройств программирования.

В-третьих, ощутимое преимущество при охране подсобных помещений представляет удаленное управление объектом, с помощью команд, которое реализовано теперь и в Протоне-4G.

Следует отметить, что прибор мы испытывали по каналам SMS и GPRS с дублированием.

Также применяем достаточно широкий набор извещателей, которые можно подключить к прибору. Преимуществом является и то, что данный ППКОП способен работать с беспроводными извещателями в местах, где прокладка кабеля не представляется возможной.

Датчик температуры подключали к прибору только для тестирования.

И наконец, соотношение цена-качество ППКОП Протона-4G считаем приемлемым.

Хотели бы посмотреть на ППКОП «Протон-8» со встроенным каналом связи.

При программировании прибора возникли и проблемы, а именно то, что нам пришлось переключить вкладку при определении COM порта по которому подключается программируемый прибор.

Ген. Директор ООО "УПТК"



С.Н.Новиков