

# «Астра-Z-8745»

# Ретранслятор-маршрутизатор радиоканальный исполнение A



#### Руководство по эксплуатации

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения принципа работы, правильного использования, хранения и технического обслуживания ретранслятора-маршрутизатора радиоканального исполнение A «Астра-Z-8745» (далее маршрутизатор) (рисунок 1).

Изготовитель оставляет за собой право без предупреждения вносить изменения, связанные с совершенствованием извещателя. Все изменения будут внесены в новую редакцию руководства по эксплуатации.

<u>Перечень сокращений</u>, принятых в руководстве по эксплуатации:

Система «Астра-Zитадель» - объектовая система беспроводной охранно-пожарной сигнализации «Астра-Zитадель»; ППКОП – прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Астра-Z-812М»;

**ЛП** – лазерный пульт «Астра-942»;

ПО – программное обеспечение.

#### 1 Назначение

- **1.1** Маршрутизатор предназначен для работы в системе «Астра-Zитадель».
- 1.2 Маршрутизатор предназначен:
- для ретрансляции сообщений (извещений, команд управления, ответов, квитанций и т.д.) от радиоустройств системы «Астра-Zитадель» через все уровни ретрансляции на ППКОП.



Рисунок 1

- автоматической маршрутизации сообщений от радиоустройств при потере действующего пути доставки информа-
- **1.3** Маршрутизатор обеспечивает работу напрямую с 30 извещателями (плюс два мобильных устройства).
- **1.4** Электропитание маршрутизатора осуществляется от сети напряжением 220 В. Маршрутизатор имеет защиту по цепи высокого напряжения 220 В.
- **1.5** Маршрутизатор сохраняет работоспособность при изменении внешнего сетевого напряжения переменного тока в диапазоне от 100 до 240 В.
- **1.6** В маршрутизаторе предусмотрена возможность подключения резервного источника питания литий-полимерной аккумуляторной батареи (далее АКБ) с номинальным напряжением 3,7 В емкостью 2100 мА/ч.

## 2 Технические характеристики

Технические параметры радиоканала
Рабочий диапазон частот, МГц от 2400 до 2483,5
Число рабочих каналов с шагом 5 МГц16
Ширина канала, МГц2
Радиус действия радиоканала
на открытой местности, м, не менее1000
Мощность излучения, мВт, не более100
Общие технические параметры
Напряжение основного питания, В220
Максимальный ток потребления, мА не более:
при <u>потреблении по цепи ~220 В:</u>
- в режиме приема и передачи без заряда АКБ7
- в режиме приема и передачи с зарядом АКБ42
при <u>потреблении от АКБ:</u>
- в режиме приема30
- в режиме передачи60

Напряжение питания от АКБ, В	от 3 до 4,2
Время работы от АКБ*, ч, не менее	24
Порог передачи информации о разряде АКБ, В	3,5±0,1
Время заряда разряженной батареи, ч, не более	24
Время технической готовности, с, не более	20
Габаритные размеры, мм, не более	.140×79×67
Масса (без АКБ**), кг, не более	0,155
Условия эксплуатации	

Диапазон температур, °С ......от минус 30 до плюс 50 Относительная влажность воздуха, % .......до 95 при + 35 °С без конденсации влаги

\*При температуре ниже 0°С время работы от АКБ значительно сокращается.

#### 3 Комплектность

Комплектность поставки маршрутизатора:

Примечание - АКБ поставляется отдельно.

#### 4 Конструкция

**4.1** Конструктивно маршрутизатор выполнен в корпусе, совмещенном с вилкой и розеткой на 220 В. Внутри корпуса находится печатная плата с радиоэлементами (рисунок 2).

Вид со стороны розетки




Рисунок 2

- **4.2** В основании предусмотрено место для установки АКБ. На плате установлен разъем для подключения выводов АКБ.
- **4.3** На плате установлены индикаторы красного и белого цвета: красный для индикации функциональных состояний маршрутизатора, белый для индикации состояния радиосети.
- **4.4** На плате установлена кнопка для запуска процедуры регистрации в сети без открывания корпуса.

<sup>\*\*</sup> Вес АКБ – 0.044 кг.

## 5 Информативность

Таблица 1 - Извещения на индикаторы и ППКОП

Виды извещений	Красный индикатор	Белый индикатор	ппкоп
Выход в дежурный режим	Включается 1 раз на время от 1 с до 20 с после включения питания	Не горит	-
Норма	Не горит	Не горит	+
Разряд АКБ	<b>3-кратное</b> мигание с периодом 25 с	Не горит	+
Неисправ- ность основ- ного питания	Не горит	Не горит	+
Неисправ- ность АКБ	Не горит	Не горит	+
Отсутствие АКБ	Включается через 5 с после обнаружения отсутствия, мигает с периодом 0,2 с в течение 5 с	Не горит	+
Поиск сети	Не горит	Мигание с частотой <b>5Гц</b> в течение времени <b>от 1 до 60 с</b>	-
Нет сети	Не горит	<b>2-кратное</b> мигание с периодом 25с	-
Получена команда от ЛП	1-кратное включение на 2 с при получении команды с любой кнопки ЛП	-	-

<sup>&</sup>quot;+" - извещение выдается, "- " - извещение не выдается

#### 6 Режимы работы

**6.1** Режимы работы маршрутизатора устанавливаются по радиоканалу с ППКОП в соответствии с **«Инструкцией для быстрого запуска»** системы «Астра-Zитадель».

По команде с ППКОП обеспечивается смена ПО маршрутизатора.

- **6.2** Режимы работы, запускаемые от кнопок лазерного пульта «Астра-942»:
- 1) тестирование (верхняя кнопка);
- 2) оптимизация радиосети (принудительное отсоединение маршрутизатора от другого текущего маршрутизатора, через который он передает извещения, и присоединение к более оптимальному по качеству радиосвязи маршрутизатору) (средняя кнопка);
- **3)** регистрация маршрутизатора в радиосети (нижняя кнопка).


#### 7 Подготовка к работе и установка

**7.1** Маршрутизатор после транспортировки в условиях, отличных от условий эксплуатации, выдержать в распакованном виде в условиях эксплуатации не менее 4 ч.

#### 7.2 Установка АКБ (при необходимости)

1

Снять крышку, отвернув на корпусе маршрутизатора два винта со стороны вилки



2

- а) снять плату, отогнув фиксирующий ее зацеп;
- б) установить АКБ на основание:
- в) приклеить к АКБ уплотнительную прокладку из комплекта поставки:
- г) установить печатную плату на место;
- **д)** подключить выводы АКБ к специальному разъему на плате. При этом на маршрутизаторе загорится индикация красного цвета на время от **1 до 20** с.
- 3 Установить крышку на место, завернуть два винта.

#### 7.3 Регистрация маршрутизатора в радиосети

Регистрация маршрутизатора необходима для идентификации его в радиосети, в которой он должен работать.

- **1** Установить маршрутизатор включить его в выбранную на объекте розетку напряжением 220 В.
- **2** Запустить на ППКОП режим «**Регистрация** радиоустройств» по методике, описанной в «**Инструкции для быстрого запуска**» системы «Астра-Zитадель».
- **3** Регистрацию маршрутизатора можно осуществлять одним из **двух способов**:
- а) по команде с ЛП;
- б) с помощью скрытой кнопки запуска регистрации
- **4** Регистрация маршрутизатора по команде с ЛП (можно проводить при собранном маршрутизаторе):
- **1)** нажать **нижнюю** кнопку на ЛП и держать до появления луча;
- **2)** направить лазерный луч на индикатор маршрутизатора и облучать **не менее 1 с**.

При этом у маршрутизатора включится индикация **красного** цвета **на 2 с**, затем - **белого цвета** с частотой **5 Гц** на время **не более 60 с** («Поиск сети»).

**5** Регистрация маршрутизатора с помощью скрытой кнопки запуска регистрации:

Кратковременно, на время от **0,5 до 2,5 с**, через отверстие на боковой грани корпуса маршрутизатора нажать на скрытую **кнопку запуска** регистрации.

При этом индикация **белого цвета** маршрутизатора должна включаться с частотой **5 Гц** на время поиска сети, но не более чем **на 60 с**.

- **6** По индикации на ППКОП проверить, как прошла регистрация:
- В случае **успешной** регистрации на экране ППКОП появится сообщение: «РТМххх зарег-н».
- В случае **неудачной** регистрации на экране ППКОП появится сообщение: «Истекло время регистрации». В этом случае необходимо повторить процедуру регистрации, т.е. выполнить действия **2**, **4** или **2**, **5**

**7** По окончании регистрации при необходимости длительного хранения маршрутизатора до использования на объекте допускается полное выключение питания маршрутизатора.

При включении питания повторная регистрация в той же радиосети не требуется, если маршрутизатор не был принудительно удален через меню ППКОП.

- 8 Проверить работоспособность маршрутизатора:
- 1) Проверить по индикации на ППКОП состояние маршрутизатора (на ППКОП должно индицироваться состояние «Норма).
- 2) Запустить тестовый режим в соответствии с «Инструкцией для быстрого запуска» системы «Астра-Zитадель».

Проконтролировать выдачу извещений.

#### **7.4** Заряд АКБ

- **7.3.1** Подзарядка АКБ производится в составе маршрутизатора при включении его в сеть бытового переменного напряжения 220 В. Полная зарядка АКБ из разряженного состояния происходит за 24 часов.
- 7.3.2 Перед началом эксплуатации убедитесь, что АКБ в маршрутизаторе полностью активизирована путем одного заряда/разряда в маршрутизаторе. Для этого необходимо произвести заряд в течение не менее 10 часов, затем полный разряд, выключив внешний источник питания, в течение не менее 24 часов и вновь заряда в течение не менее 24 часов.
- **7.3.3** Допускается начало эксплуатации маршрутизатора с незаряженным АКБ при условии проведения контрольнотренировочного цикла и обеспечения бесперебойности внешнего питающего напряжения.

# 8 Техническое обслуживание

Для обеспечения надежной работы системы сигнализации рекомендуется проводить тестирование и техническое обслуживание маршрутизатора не реже 1 раза в полгода следующим образом:

- осматривать целостность корпуса маршрутизатора,
- проверять надежность крепления маршрутизатора,
- проводить чистку маршрутизатора от загрязнения,
- проверять работоспособность маршрутизатора по методике, описанной в «Руководстве по эксплуатации» системы «Астра-Zитадель» (размещается на сайте www.teko.biz).

## 9 Маркировка

На этикетке, приклеенной к корпусу маршрутизатора, указаны:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- условное обозначение маршрутизатора;
- версия программного обеспечения;
- месяц и год изготовления (две последние цифры);
- знак соответствия (при наличии сертификата соответствия);
- штрих-код, дублирующий текстовую информацию.

# 10 Соответствие стандартам

- 10.1 Индустриальные радиопомехи, создаваемые беспроводной системой сигнализации, соответствуют нормам ЭИ 1 по ГОСТ Р 50009-2000 для технических средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением.
- 10.2 Маршрутизатор по способу защиты человека от поражения электрическим током относится к классу защиты 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75.
- 10.3 Конструктивное исполнение маршрутизатора обеспечивает его пожарную безопасность по ГОСТ Р МЭК 60065-2002 в аварийном режиме работы и при нарушении правил эксплуатации.
- 10.4 Конструкция маршрутизатора обеспечивает степень защиты оболочкой IP41 по ГОСТ 14254-96.

#### 11 Утилизация

- 11.1 Маршрутизатор не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды, после окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.
- 11.2 Утилизацию АКБ производить путем сдачи использованных АКБ в торгующую организацию, сервисный центр, производителю оборудования или организацию, занимающуюся приемом отработанных элементов питания и батарей.

## 12 Гарантии изготовителя

- 12.1 Изготовитель гарантирует соответствие маршрутизатора техническим условиям при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
- 12.2 Гарантийный срок хранения 5 лет 6 месяцев со дня изготов-
- 12.3 Гарантийный срок эксплуатации 5 лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 5 лет 6 месяцев со дня изготовления.
- 12.4 Изготовитель обязан производить ремонт либо заменять маршрутизатор в течение гарантийного срока.

#### 12.5 Гарантия не вступает в силу в следующих случаях:

- несоблюдение данного руководства по эксплуатации;
- механическое повреждение маршрутизатора;
- ремонт маршрутизатора другим лицом, кроме Изготовителя.

12.6 Гарантия распространяется только на маршрутизатор. На все оборудование других производителей, использующихся совместно с маршрутизатором, распространяются их собственные гарантии.

Изготовитель не несет ответственности за смерть, ранение, повреждение имущества либо другие случайные или преднамеренные потери, основанные на заявлении, что маршрутизатор не выполнил своих функций.

Продажа и техподдержка ООО «Теко – Торговый Дом»

Проспект Победы, д.19 Тел.: +7 (843) 261–55–75 Факс: +7 (843) 261–58–08 E-mail: support@teko.biz

E-mail: support@teko.l Web: www.teko.biz

420138, г. Казань,

Гарантийное обслуживание ЗАО «НТЦ «ТЕКО»

420108, г. Казань, ул. Гафури, д.71, а/я 87 Тел.: +7 (843) 278–95–78 Факс: +7 (843) 278–95–58 E-mail: otk@teko.biz Web: www.teko.biz

Сделано в России